

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К АППАРАТАМ ОБДУВКИ ТИПА ОН

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ

Номер	Наименование и н.подшипника	ГОСТ	Размеры, мм	Количество штук	Примечание
1	Подшипник 202	8338-75	15/35x11	1	Входит в ЗИП поставки
2	Подшипник 204	8338-75	20/47x14	1	Входит в ЗИП поставки
3	Подшипник 8120	6874-75	100/135x25	1	Входит в ЗИП поставки

СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

Номер	Номер эскизного рисунка	Наименование узла или агрегата	Номер чертежа	Примечание
1		Цилиндрический редуктор в сборе U=87,6,	712.00.000	отдельным заказам-нарядам
2		Шестерня z=12 для электропривода	716.10.007Е	Входит в ЗИП поставки
3		Втулка	808.40.001	Входит в ЗИП поставки
4		Втулка ходовая в сборе	808.10.027	Входит в ЗИП поставки
5		Сопловая головка	808.66.000Б	Входит в ЗИП поставки
6		Электропривод АИР71А4	МЭЗ	отдельным заказам-нарядам
7		Концевой выключатель ВП-15		отдельным заказам-нарядам
8		Клапан впускной	808.48.000	отдельным заказам-нарядам
9		Кольцо	808.40.002	отдельным заказам-нарядам
10		Втулка	808.40.001	Входит в ЗИП поставки
11		Кольцо	808.30.005А	отдельным заказам-нарядам
12		Пружина	808.40.004	отдельным заказам-нарядам
13		Пружина	808.40.005	отдельным заказам-нарядам
14		Кулачок	758.20.001Б	отдельным заказам-нарядам

Поставка запасных частей производится по отдельным заказам-нарядам, оформленным в установленном порядке. При заказе запасных частей следует ссылаться на обозначение заводского чертежа, указать год выпуска и заводские номера аппаратов.